



وزارت
صنعت، معدن و تجارت
سازمان زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشور

دفتر بررسی مفاطرات زمین شناسی، ایست ممیطه و مهندسی

گزارش

فروریزش شهران (۹۵/۳/۲۸)

سپهر رجبی بانسانی، احمد رضا قاسمی، امیر شمشکی


تیر ماه ۱۳۹۵

پیشگفتار

فروریزش زمین و آتش سوزی ناشی از نشت گاز محله شهران (منطقه ۵ شهرداری تهران) در ساعت ۴:۳۰ بامداد روز جمعه ۲۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ رخ داد. در این حادثه یک نفر راننده بیل مکانیکی و یک نفر کارگر که هر دو در تونل مترو حضور داشتند، زیر آوار ماندند. به منظور بررسی علل این حادثه اکیپی از دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هماهنگی مدیریت بحران استان تهران در تاریخ ۹۵/۳/۳۱ به محل حادثه اعزام گردید. در زمان بازدید مقداری از گودال تا تراز زیر لوله گاز پر شده و عملیات ترمیم تأسیسات شهری در حال انجام بود.

موقعیت مکانی محل حادثه

محل حادثه در خیابان کوهسار محله شهران و در تقاطع خیابان یکم واقع است. محله شهران در شمال باختری منطقه ۵ شهرداری تهران قرار دارد. موقعیت محل حادثه در نگاره ۱ ارائه شده است.



نگاره ۱- موقعیت رخداد فروریزش زمین در محله شهران.